



آموزش مونتاژ لولا 150 کیلوگرم



مطابق نقشه ها محل قرار گیری لولا ها را با استفاده از متنه
قطر 11 میلیمتر سوراخ کاری نمایید.

توجه داشته باشید:

اکس لولا و لبه بیرونی لنگه روی هم قرار دارند.

اکس افقی لولا ای بالا از بالای لنگه 300 میلیمتر فاصله داشته باشد.

اکس افقی لولا ای دوم از بالای لنگه 800 میلیمتر فاصله داشته باشد.

اکس افقی لولا ای پایین از پایین لنگه 300 میلیمتر فاصله داشته باشد.


اکس سوراخهای لولا ای لنگه از لب لنگه 42 میلیمتر می باشد.

اکس سوراخهای فریم از لب لنگه 20.5 میلیمتر فاصله دارد در نظر داشته باشید:

با اضافه کردن میزان همپوشانی استاندارد (با توجه به برنده پروفیل 5.5 یا 6 میلیمتر)

محل سوراخکاری از لب داخلی فریم بدست خواهد آمد.

آموزش مونتاژ لولا 150 کیلوگرم



فر نگهدارنده (شماره 1) را روی قطعه آلومینیومی (شماره 2) نصب نمایید.

قطعه مونتاژ شده را داخل پروفیل فریم و لنگه قبل از مونتاژ قرار دهید.

قطعات شماره 4 (مهره تنظیم ارتفاع) و 5 مربوط به لولای

(شماره 3) فریم را (مطابق شکل) مونتاژ نمایید.

مجموعه مونتاژ شده را با کمک قطعه پر کن شماره 7 روی فریم نصب نمایید.


قطعات شمار 9 و 10 مربوط به لولای (شماره 7) لنگه مونتاژ نمایید.

مجموعه مونتاژ شده را روی لنگه نصب نمایید.

پس از تکمیل مونتاژ فریم و لنگه در رار گلاز ابتدایی نمایید.

در پوشاهای 11 الی 14 را در محل خود نصب نمایید.


روش‌های رگلاز:



+1.5mm



0mm






-1.5mm

با استفاده از پیچ تنظیم ارتفاع (شماره 4) ارتفاع لنگه را تنظیم نمایید.

با چرخاندن شفت پلاستیکی (شماره 5) مثبت و منفی 1.5 میلیمتر

فشار لنگه را تنظیم نمایید.

با استفاده از پیچ مغزی مثبت و منفی 3 میلیمتر لنگه را به چپ یا راست تنظیم نمایید.



+3mm ← 0mm → -3mm